

कार्यालय सहायक अभियन्ता (द्वितीय)  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: 136/E-1/2022

दिनांक: 03/09/2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
महार्षि विद्या मंदिर,  
सीतापुर रोड, लखनऊ।

विषय:- महार्षि विद्या मंदिर, सीतापुर रोड, लखनऊ, को नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार सत्यापन तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक एम0वी0एम0/2022/एम0आई0एस0सी0 दिनांक 18.08.2022

महोदय,

कृपया विषयोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महार्षि विद्या मंदिर, सीतापुर रोड, लखनऊ, स्थित शिक्षण संस्थान का निरीक्षण दिनांक 02.09.2022 को किया गया एवं निरीक्षणोंपरान्त पाया गया कि विद्यालय भवन भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल तक निर्मित है, जिसका निर्माण कार्य नेशनल भवन के मानकों के अनुरूप प्रतीत होता है।

भविष्य में विद्यालय भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार कराया जाये एवं विभाग द्वारा पुनः एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाये।

सहायक अभियन्ता (द्वितीय)  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।

सहायक अभियन्ता (द्वितीय)  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ